

Nota : Sur les appareils équipés d'une serrure "Full" (avec gâche plastique noire), si la pose de ce nouveau joint entraîne un mauvais verrouillage de la porte, remplacer également le bloc serrure (31X9512).